

Sdružení „Garnets – Realstav MB“

Fotodokumentace Horní Stakory – květen 2021



Přeložka vodovodu BD-1



Přeložka vodovodu BD-1



Výtlak V3 – úprava povrchu



Výtlak V3 – úprava povrchu



Chaloupky – úprava povrchu



Chaloupky – úprava povrchu