



Fotodokumentace prací Semčice – květen 2021



Zkouška těsnosti stěn nádrží ČOV



Zkouška těsnosti stěn nádrží ČOV



Souběh výtlačku a kanal.stoky 3S



Kanalizační stoka 2S



zasypání ČOV



ČS II.