

Fotodokumentace Hrdlořezy – červen 2021



Osazená ČS2



Pohled na ČS2 a stoku C1



Kontrolní den Stoka A



Přeložka vodovodu C1a



Pilíř Čerpací stanice ČS5



Konečná šachta AG1